

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ฮฉ-๗๓๐๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขานุการกรม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๗๒๖.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสตางค์)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 29 ต.ค. 2560เป็นเงิน ๑๒๙,๗๒๖.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสตางค์)

ลำดับที่	จำนวน	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
		รถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน ฮฉ-๗๓๐๐ รายละเอียดการซ่อม		
๑	๑	- เปลี่ยนประเก็นฝาครอบวาล์ว - เปลี่ยนประเก็นฝาครอบวาล์ว (รั้ว)	๓๐๐	๓๐๐
๒	๑	- งานอื่นๆ - เช็คสตาร์ทเครื่องยนต์หน้าห้องเครื่องมีเสียงดังแกร็กดังตลอด	๕๐๐	๕๐๐
๓	๑	- เปลี่ยนสายพานเครื่อง - เปลี่ยนสายพานเครื่อง (แตกร้าว)	๒๕๐	๒๕๐
๔	๑	- เปลี่ยนหัวเทียน - เปลี่ยนหัวเทียน ๔ หัว (เขี้ยวสี)	๒๐๐	๒๐๐
๕	๑	- เช็กระยะ ๒๒๐,๐๐๐ กม. - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง - ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ - ตรวจสอบระบบเบรก - ตรวจสอบระบบส่งกำลัง - ตรวจสอบระบบช่วงล่าง - ตรวจสอบระบบไฟแสงสว่าง แตร ที่ปิดน้ำฝน - ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ/ น้ำยาแอร์	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
๖	๑	- เปลี่ยนปีกนกตัวบน - เปลี่ยนปีกนกตัวบน ข้างซ้าย (บูชแตก)	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐
๗	๑	- งานอื่นๆ หมวดยกบรรับหน้า (ปีกนก ๒ ชิ้น) - เปลี่ยนปีกนกตัวบน ข้างขวา (บูชแตก)	๕๕๐	๕๕๐
๘	๑	- เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง (ทั้งหมด) - เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง ซ้าย ขวา (บาง ๒.๕ มม.)	๖๐๐	๖๐๐
๙	๑	- งานอื่นๆ หมวดฝักเบรค-จานเบรค (แบบดรัม) - เจียรจานดรัมเบรคหลังซ้าย ขวา	๖๐๐	๖๐๐

/ลำดับที่ ๑๐.....


ลำดับที่	จำนวน	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑๐	๑	- เจียรในงานดิสก์เบรกหน้า (๑ ข้าง)(เจียรนอก) - เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า ซ้าย (บาง ๒ มม.) พร้อมเจียรจานดิสเบรก	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐
๑๑	๑	- งานควบ เจียรในด้านตรงข้าม - เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า ขวา (บาง ๒ มม.) พร้อมเจียรจานดิสเบรก	๖๕๐	๖๕๐
๑๒	๑	- งานอื่นๆ หมวดแผงหน้าปัด - เปลี่ยนปั้มปรับสวิตช์พัดลมแอร์ (ปั้ชแตกหลวม คลอน)	๒๐๐	๒๐๐
๑๓	๑	- งานอื่นๆ หมวดเบาะนั่ง-เข็มขัดนิรภัย - เปลี่ยนสายรัดฝาครอบเครื่องใต้เบาะนั่ง (ไม่มีมา) พร้อมขอเกี่ยวสายล๊อคฝาปิดเครื่อง	๑๐๐	๑๐๐
๑๔	๑	- เปลี่ยนชุดไฟเบรกเซ็นเตอร์ - เปลี่ยนชุดไฟเบรกเซ็นเตอร์ (ขาดไฟไม่ติด)	๑๐๐	๑๐๐
๑๕	๑	- เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์พร้อมคลัทช์แม่เหล็ก - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ (ลูกปืนหน้าคลัทช์ คอมแอร์แตก)	๘๐๐	๘๐๐
๑๖	๑	- งานอื่นๆ หมวดเครื่องปรับอากาศ - แร็คเติมน้ำมันคอมเติมน้ำยาแอร์	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
๑๗		- รายการอะไหล่		
	๑	- ผ้าเบรกหน้า	๒,๕๔๐	๒,๕๔๐
	๑	- ผ้าดัมเบรกหลัง	๑,๗๓๕	๑,๗๓๕
	๑	- ชุดสปริงรองหัวผ้าเบรก	๑,๘๖๐	๑,๘๖๐
	๒	- น้ำมันก๊องสังเคราะห์เขียว ๑ L	๒๑๕.๕๐	๔๓๑
	๑	- น้ำมันก๊องสังเคราะห์เขียว G	๘๒๒	๘๒๒
	๑	- ปะเก็นฝาครอบวาล์ว	๒๕๘	๒๕๘
	๑	- ปะเก็นรองเบ้าหัวเทียน	๑๕๒	๑๕๒
	๑	- ท่อยางระบายไอน์ที่ฟาวาล์ว	๔๒๑	๔๒๑
	๑	- ปีกนกตัวบน (ขวา)	๑๓,๓๑๐	๑๓,๓๑๐
	๑	- ปีกนกตัวบน (ซ้าย)	๑๓,๓๑๐	๑๓,๓๑๐
	๑	- ปั้มปรับสวิตช์พัดลมแอร์	๔๑๑	๔๑๑
	๑	- ขอเกี่ยวสายล๊อคฝาปิดเครื่อง	๑๖๖	๑๖๖
	๑	- สายรัดฝาครอบเครื่องใต้เบาะนั่ง	๘๔๐	๘๔๐
	๑	- ไฟเบรกฟ้าย	๒,๖๓๐	๒,๖๓๐
	๑	- คอมเพรสเซอร์แอร์	๖๕,๕๒๐	๖๕,๕๒๐
	๑	- ประเก็นรองน็อตตัวถ่าย	๒๐	๒๐

ลำดับที่	จำนวน	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑๗ (ต่อ)	๑	-สกรู	๑๗	๑๗
	๑	-กรองน้ำมันเครื่อง	๒๐๐	๒๐๐
	๑	-สายพานเครื่อง	๒,๕๐๕	๒,๕๐๕
	๔	-หัวเทียน	๗๙๐	๓,๑๖๐
	๑	-นํ้ายาล้างเครื่อง	๓๒๘	๓๒๘
	๑	-สารรักษาเครื่องยนต์	๓๗๔	๓๗๔
	๓	-น้ำมันก๊าด (ล้างอะไหล่เครื่องยนต์)	๖๐	๑๘๐
รวมเป็นเงิน				๑๒๑,๒๔๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๘,๔๘๖.๘๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๒๙,๗๒๖.๘๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ราคาที่เคยจ้างครั้งสุดท้ายในระยะ ๒ ปีงบประมาณ
- บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ..........นายบรรจบ สงวนสร้อย



ใบสั่งจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ที่อยู่ ๘๐๑ ถนนพระราม ๙ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๙ ๙๙๙๙

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๑๖๐๐๔๒๗๕

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๖๓๒๔๗๙๗๙๔

ชื่อบัญชี บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย สาขานานาเหนือ

ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๖๖๖ / ๖๖๖

วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ที่อยู่ เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๑๑๙

ตามที่ บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ได้เสนอราคาไว้ต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งได้รับราคาและตกลงรับจ้างตามรายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑	๑	รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮฉ-๗๓๐๐ รายละเอียดการซ่อม - เปลี่ยนประเก็นฝาครอบวาล์ว - เปลี่ยนประเก็นฝาครอบวาล์ว (รื้อ)	๓๐๐	๓๐๐
๒	๑	- งานอื่นๆ - เชื้อสตาร์ทเครื่องยนต์ห้องเครื่องมีเสียงดังแกร็กดังตลอด	๕๐๐	๕๐๐
๓	๑	- เปลี่ยนสายพานเครื่อง - เปลี่ยนสายพานเครื่อง (แตกร้าว)	๒๕๐	๒๕๐
๔	๑	- เปลี่ยนหัวเทียน - เปลี่ยนหัวเทียน ๔ หัว (เขี้ยวสี)	๒๐๐	๒๐๐
๕	๑	- เชื้อระยะ ๒๒๐,๐๐๐ กม. - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง - ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ - ตรวจสอบระบบเบรก - ตรวจสอบระบบส่งกำลัง - ตรวจสอบระบบช่วงล่าง - ตรวจสอบระบบไฟแสงสว่าง แตร ที่ปิดน้ำฝน - ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ/ น้ำยาแอร์	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐

/ลำดับที่ ๖.....

ลำดับที่	จำนวน	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๖	๑	- เปลี่ยนปีกนกตัวบน -เปลี่ยนปีกนกตัวบน ข้างซ้าย (บูชแตก)	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐
๗	๑	- งานอื่นๆ หมวดระบรองรับหน้า (ปีกนก ๒ ชั้น) -เปลี่ยนปีกนกตัวบน ข้างขวา (บูชแตก)	๕๕๐	๕๕๐
๘	๑	- เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง (ทั้งหมด) -เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง ซ้าย ขวา (บาง ๒.๕ มม.)	๖๐๐	๖๐๐
๙	๑	- งานอื่นๆ หมวดฝักเบรค-จานเบรค (แบบดรัม) -เจียรจานดรัมเบรคหลังซ้าย ขวา	๖๐๐	๖๐๐
๑๐	๑	- เจียรในงานดิสก์เบรคหน้า (๑ ข้าง)(เจียรนอก) -เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า ซ้าย (บาง ๒ มม.) พร้อมเจียรจานดิสเบรค	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐
๑๑	๑	- งานควบ เจียรในด้านตรงข้าม -เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า ขวา (บาง ๒ มม.) พร้อมเจียรจานดิสเบรค	๖๕๐	๖๕๐
๑๒	๑	- งานอื่นๆ หมวดแผงหน้าปัด - เปลี่ยนปั้มปรับสวิตช์พัดลมแอร์ (บูชแตกหลวม คลอน)	๒๐๐	๒๐๐
๑๓	๑	- งานอื่นๆ หมวดเบาะนั่ง-เข็มขัดนิรภัย -เปลี่ยนสายรัดฝาครอบเครื่องใต้เบาะนั่ง (ไม่มีมา) พร้อมขอเกี่ยวสายล๊อคฝาปิดเครื่อง	๑๐๐	๑๐๐
๑๔	๑	- เปลี่ยนชุดไฟเบรคเซ็นเตอร์ -เปลี่ยนชุดไฟเบรคเซ็นเตอร์ (ขาด ไฟไม่ติด)	๑๐๐	๑๐๐
๑๕	๑	- เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์พร้อมคลัทช์แม่เหล็ก -เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ (ลูกปืน หน้าคลัทช์คอมแอร์แตก)	๘๐๐	๘๐๐
๑๖	๑	- งานอื่นๆ หมวดเครื่องปรับอากาศ -แฉีกเติมน้ำมันคอมเติมน้ำยาแอร์	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
๑๗	๑	- รายการอะไหล่		
	๑	-ผ้าเบรคหน้า	๒,๕๔๐	๒,๕๔๐
	๑	-ผ้าดรัมเบรคหลัง	๑,๗๓๕	๑,๗๓๕
	๑	-ชุดสปริงรองหัวผ้าเบรค	๑,๘๖๐	๑,๘๖๐
	๒	-น้ำมันก๊องสังเคราะห์เขียว ๑ L	๒๑๕.๕๐	๔๓๑
	๑	-น้ำมันก๊องสังเคราะห์เขียว G	๘๒๒	๘๒๒
	๑	-ปะเก็นฝาครอบวาล์ว	๒๕๘	๒๕๘
	๑	-ปะเก็นรองเบ้าหัวเทียน	๑๕๒	๑๕๒
	๑	-ท่อยางระบายไอน์ที่ฝา วาล์ว	๔๒๑	๔๒๑
	๑	-ปีกนกตัวบน (ขวา)	๑๓,๓๑๐	๑๓,๓๑๐

๑	- ปีกนกตัวบน (ซ้าย)	๑๓,๓๑๐	๑๓,๓๑๐
๑	- ปุ่มปรับสวิทช์พัดลมแอร์	๔๑๑	๔๑๑
๑	- ขอบเกี่ยวสายล๊อคฝาปิดเครื่อง	๑๖๖	๑๖๖
๑	- สายรัดฝาครอบเครื่องใต้เบาะนั่ง	๘๔๐	๘๔๐
๑	- ไฟเบรคฝาท้าย	๒,๖๓๐	๒,๖๓๐
๑	- คอมเพรสเซอร์แอร์	๖๕,๕๒๐	๖๕,๕๒๐
๑	- ประเก็นรองน็อตตัวท้าย	๒๐	๒๐
๑	- สกูร	๑๗	๑๗
๑	- กรองน้ำมันเครื่อง	๒๐๐	๒๐๐
๑	- สายพานเครื่อง	๒,๕๐๕	๒,๕๐๕
๔	- หัวเทียน	๗๙๐	๓,๑๖๐
๑	- น้ำยาล้างเครื่อง	๓๒๘	๓๒๘
๑	- สารรักษาเครื่องยนต์	๓๗๔	๓๗๔
๓	- น้ำมันก๊าด (ล้างอะไหล่เครื่องยนต์)	๖๐	๑๘๐
รวมเป็นเงิน			๑๒๑,๒๔๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๘,๔๘๖.๘๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๒๙,๗๒๖.๘๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งของภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่..... 22 ก.ย. 2560
- สถานที่ส่งมอบ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม.
- ระยะเวลาประกัน.....
- สงวนสิทธิค่าปรับกรณีส่งของเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑

ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิที่จะไม่รับมอบสินค้าถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้าง ทุกประการ

หมายเหตุ

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
 - ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ..... ๒๐๐๙/๗๐๓๐๙๐๙..... จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล
- ทะเบียน ฮน-๗๓๐๐

ลงชื่อ..... ผู้สั่งจ้าง
(นางศบงคณาฏ์ ถินอุดม)

ตำแหน่ง.....
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่.....
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐

ลงชื่อ..... ผู้รับใบสั่งจ้าง
(กรรมการ)

วันที่.....
-7 ก.ย. 2560
พ.ส.วิฑูรย์ อวณิชพงศ์

