

รายละเอียดการจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ-๗๓๐๐

๑. เหตุผลความจำเป็น

-เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๒. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๒.๑ เป็นผู้มิอาจซีพรับจ้างงานประเภทเดียวกับงานที่จัดจ้างในครั้งนี้

๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๒.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓. รายละเอียด

- เปลี่ยนประเก็นฝาครอบวาล์ว ๑ งาน
 - เปลี่ยนประเก็นฝาครอบวาล์ว (รั้ว)
- งานอื่นๆ ๑ งาน
 - เช็คน้ำมันเครื่องหน้าห้องเครื่องมีเสียงดังแกร็กดังตลอด
- เปลี่ยนสายพานเครื่อง ๑ งาน
 - เปลี่ยนสายพานเครื่อง (แตกร้าว)
- เปลี่ยนหัวเทียน ๑ งาน
 - เปลี่ยนหัวเทียน ๔ หัว (เขี้ยวสี)
- เช็คระยะ ๒๒๐,๐๐๐ กม. ๑ งาน
 - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง
 - ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์
 - ตรวจสอบระบบเบรก
 - ตรวจสอบระบบส่งกำลัง
 - ตรวจสอบระบบช่วงล่าง
 - ตรวจสอบระบบไฟแสงสว่าง แตร ที่ปัดน้ำฝน
 - ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ/น้ำยาแอร์
- เปลี่ยนปีกนกตัวบน ๑ งาน
 - เปลี่ยนปีกนกตัวบน ข้างซ้าย (บูชแตก)
- งานอื่นๆ หมวกระบบรองรับหน้า (ปีกนก ๒ ชั้น) ๑ งาน
 - เปลี่ยนปีกนกตัวบน ข้างขวา (บูชแตก)
- เปลี่ยนฝักเบรคหลัง (ทั้งหมด) ๑ งาน
 - เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง ซ้าย ขวา (บาง ๒.๕ มม.)

- งานอื่นๆ หมวดยกเบรค-จานเบรค (แบบดรัม) ๑ งาน
 - เจียร์จานดรัมเบรคหลังซ้าย ขวา
- เจียร์ในงานดิสก์เบรคหน้า (๑ ข้าง)(เจียร์นอก) ๑ งาน
 - เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า ซ้าย (บาง ๒ มม.) พร้อมเจียร์จานดิสเบรค
- งานควบ เจียร์ในด้านตรงข้าม ๑ งาน
 - เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า ขวา (บาง ๒ มม.) พร้อมเจียร์จานดิสเบรค
- งานอื่นๆ หมวดยางหน้าปิด ๑ งาน
 - เปลี่ยนปั้มปรับสวิตช์พัดลมแอร์ (บูชแตกหลวม คลอน)
- งานอื่นๆ หมวดยางเบาะนั่ง-เข็มขัดนิรภัย ๑ งาน
 - เปลี่ยนสายรัดฝากรอบเครื่องใต้เบาะนั่ง (ไม่มีมา) พร้อมขอเกี่ยวสายล๊อคฝาปิดเครื่อง
- เปลี่ยนชุดไฟเบรคเซ็นเตอร์ ๑ งาน
 - เปลี่ยนชุดไฟเบรคเซ็นเตอร์ (ขาด ไฟไม่ติด)
- เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์พร้อมคลัทช์แม่เหล็ก ๑ งาน
 - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ (ลูกปืนหน้าคลัทช์คอมแอร์แตก)
- งานอื่นๆ หมวดยางเครื่องปรับอากาศ ๑ งาน
 - แว็คเติมน้ำมันคอมเติมน้ำยาแอร์
- รายการอะไหล่
 - ผ้าเบรคหน้า ๑ อัน
 - ผ้าดรัมเบรคหลัง ๑ อัน
 - ชุดสปริงรองหัวผ้าเบรค ๑ อัน
 - น้ำมันกึ่งสังเคราะห์เขียว ๑ L ๒ อัน
 - น้ำมันกึ่งสังเคราะห์เขียว G ๑ อัน
 - ประเก็นฝากรอบวาล์ว ๑ อัน
 - ประเก็นรองเบ้าหัวเทียน ๑ อัน
 - ท่อยางระบายไอน้ำที่วาล์ว ๑ อัน
 - ปีกนกตัวบน (ขวา) ๑ อัน
 - ปีกนกตัวบน (ซ้าย) ๑ อัน
 - ปั้มปรับสวิตช์พัดลมแอร์ ๑ อัน
 - ขอเกี่ยวสายล๊อคฝาปิดเครื่อง ๑ อัน
 - สายรัดฝากรอบเครื่องใต้เบาะนั่ง ๑ อัน
 - ไฟเบรคฝาท้าย ๑ อัน
 - คอมเพรสเซอร์แอร์ ๑ อัน
 - ประเก็นรองน็อตตัวถ่าย ๑ อัน
 - สกรู ๑ อัน
 - กรองน้ำมันเครื่อง ๑ อัน
 - สายพานเครื่อง ๑ อัน
 - หัวเทียน ๔ อัน

- น้ำยาล้างเครื่อง ๑ อัน
- สารรักษาเครื่องยนต์ ๑ อัน
- น้ำมันก๊าด (ล้างอะไหล่เครื่องยนต์) ๓ อัน

๔. เงื่อนไขการส่งมอบงาน

- กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างเซ็นรับใบสั่งจ้าง

๕. การจ่ายชำระเงิน

- กำหนดจ่ายเงิน ๑ งวด เมื่อส่งมอบงานครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขข้อ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๖. วงเงินงบประมาณและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- วงเงินงบประมาณ ๑๒๙,๗๒๖.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสตางค์)

- ประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒๙,๗๒๖.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสตางค์)

ลงชื่อ.....

(นายบรรจบ สงวนสร้อย)

หัวหน้าหมวดยานพาหนะ

ผู้กำหนดรายละเอียด

ลงชื่อ.....

(นางศรีนวล จำปาโพธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุนานาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุฯ

ผู้ตรวจสอบรายละเอียด